

Стиральная машина течёт снизу — поиск протечки в Алматы



Алматы, Казахстан

Под стиральной машиной появилась вода во время стирки? Даже небольшую протечку желательно не оставлять без внимания.

Выполняем поиск причины течи и ремонт стиральных машин на дому в Алматы.

Обращайтесь, если:

- вода появляется под машиной;
- стиральная машина течёт при наборе воды;
- протечка начинается во время стирки;
- вода появляется при сливе;
- течёт из-под люка;
- под машиной остаётся небольшая лужа;
- протечка появляется только на отдельных программах.

Проверяем манжету люка, заливную и сливную систему, патрубки, насос, соединения, бак и другие возможные места утечки.

Важно определить источник воды, а не просто вытереть её и продолжить пользоваться машиной. Небольшая протечка со временем может стать сильнее и привести к повреждению других элементов.

Работаем со стиральными машинами Samsung, LG, Bosch, Beko, Indesit, Electrolux, Candy, Haier, Whirlpool и других марок.

Если стиральная машина течёт снизу в Алматы, проведём диагностику и определим место протечки.

Мастер с опытом 25+ лет. Выезд по Алматы.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Услуги, предлагаю

Торг: --

Самат Мастер

87711939119