

срочный ремонт стиральных машин



Алматы, Казахстан

Причинами поломки могут служить различные факторы: неправильная эксплуатация, неверная установка машины, износ деталей. Вот как выглядят наиболее характерные механические и электронные поломки:

В процессе стирки из-под корпуса машины бежит вода. Возможными причинами являются деформировавшиеся уплотнители, лопнувшие патрубки. Выход – замена оригинальных запчастей.

Барабан крутится, но белье не отжимается. Здесь наиболее частой причиной может стать засор коммуникаций сливной системы или вышедшая из строя помпа, откачивающая воду.

Сильная вибрация или шум, когда крутится барабан. Причинами такой неприятности может стать износ подшипников, неправильная установка машины, деформация барабана.

Машинка просто не включается или не реагирует на нажатие кнопок программирования. Эту серьезную проблему, как правило, можно решить, восстановив нарушенные электрические контакты, либо полностью заменив блок с электронными микросхемами.

Температура воды в барабане не соответствует режиму стирки. Это может быть обусловлено техническими проблемами с датчиком температуры или нагревательным элементом. Замена этих деталей для мастеров не составит труда.

Что делать, если произошла поломка?

Отключить машину кнопкой выключения на панели машины.

Выдернуть шнур питания из розетки.

Слить воду из машины.

Позвонить или обратиться к специалистам, занимающимся ремонтом стиральных машин.

Не нужно самостоятельно вскрывать машину и пытаться что-то исправить, так как такое вмешательство может привести к дополнительным проблемам. Чтобы избежать проблем, рекомендуем позвонить в сервис по ремонту «стиралок». Только у мастеров имеются соответствующие знания и диагностическое оборудование, позволяющее правильно установить причину выхода машины из строя.

Цена: **1 000 ₸**

Тип объявления:
Услуги, предлагаю

Торг: неуместен

панаев камран

87785255847