

## Ремонт замена крыши входной группы в Алматы



Алматы, Казахстан

Ремонт, монтаж, демонтаж балконных козырьков, на любой высоте.

Одной из причин протекания балконного козырька является недостаточная гидроизоляция.

Последствия:

-от необходимости убирать воду на балконе, до отсырения и разрушения бетонных плит.

Зачастую кровля балкона попросту изнашивается. Не мало важным фактором также является- негативное воздействие внешней среды, а так же использование не качественного материала при монтаже кровли.

Для того что бы избежать вышеперечисленных проблем, необходимо провести ремонт крыши балконного козырька, замены кровли, тщательно загерметизировать место стыковки покрытия козырька и плиты дома.

---

Цена: **9 250 \$**

Тип объявления:  
Услуги, предлагаю

Торг: неуместен

**Лищенко Юлия**

**87273289820**

**Сатпаева 90а**