

Ремонт замена крыши входной группы в Алматы



Алматы, Казахстан

Ремонт, монтаж, демонтаж балконных козырьков, на любой высоте.

Одной из причин протекания балконного козырька является недостаточная гидроизоляция.

Последствия:

-от необходимости убирать воду на балконе, до отсырения и разрушения бетонных плит.

Зачастую кровля балкона попросту изнашивается. Не мало важным фактором также является- негативное воздействие внешней среды, а так же использование не качественного материала при монтаже кровли.

Для того что бы избежать вышеперечисленных проблем, необходимо провести ремонт крыши балконного козырька, замены кровли, тщательно за герметизировать место стыковки покрытия козырька и плиты дома.

Цена: **9 250 \$**

Тип объявления:
Услуги, предлагаю

Торг: неуместен

Лищенко Юлия

87273289820

Сатпаева 90а