


Диагностика тепловизором.



Алматы, Казахстан

Зачастую обнаружить дефекты довольно сложно - точное определение места, размеров и характеристик дефекта требует большого количества времени и трудозатрат. Что тепловизору под силу сделать за короткое время.

Тепловизионному контролю подвергаются наружные и внутренние поверхности ограждающих конструкций. Обследование выявляет наличие или отсутствие дефектов теплозащиты зданий, таких как:

- недостаточное утепление строительных конструкций;
- дефекты кирпичной кладки;
- нарушения в швах и стыках между сборными конструкциями;
- дефекты перекрытий;
- утечки тепла через окна и остекленные участки зданий в результате плохого монтажа или производственных дефектов;
- утечки тепла через системы вентиляции;
- участки зданий с повышенным содержанием влаги.

Также тепловизионное обследование поможет с высокой точностью (1-3 см.) определить схему расположения тёплого пола. Данная схема может понадобиться при ремонтных работах напольных покрытий, установки лестниц и других конструкций, требующих крепления к полу.

Обследование тепловизором проводится специалистами, а за тем термограммы снятые на тепловизор анализируются и делаются выводы по тем или иным дефектам, после чего заказчик получает информацию о выявленных дефектах и серьезности их влияния на тепло потери и конструкции.

С помощью тепловизора и при определенных условиях специалисты способны определить точное место скрытых протечек на плоской кровле, бассейнах а так же под любыми гидроизоляционными материалами и мембранами. Наши специалисты используют дополнительное оборудование, бесконтактный детектор повышенной влажности мат

Цена: **7 000** ₸

Тип объявления:
Услуги, предлагаю

Торг: --

Степашко Александр

+77273171252

ул. Муратбаева 23, оф 214.