

Гудит,воет мост на скорости Sprinter410-412,BUS 410,DB609-Rex,VW LT 35-46,Ремонт



Алматы, Казахстан

Производим дефектовку, ремонт, регулировку б/у редуктора заднего моста спарка Mercedes-Benz 410-609 Sprinter 208-308-412-416, Sprinter-Crafter 2006+ (однокатковый 741.415) Фольксваген ЛТ 28-46, когда шумит, гудит или воет задний мост.

3.Ч главная пара, дифференциал(сателлиты), чашка в сборе итд.
Качественные запасные части пр. Италия.

Мосты:

1. 741.130 - Sprinter кузов W904 (408D, 410D, 412D, 411CDI, 413CDI)
2. 741.131 - Vario 512
3. 741.404 - BUS 208-210, 309-310
4. 741.407 - Sprinter кузов W901-902 (208CDI, 210D, 211CDI, 212D, 214, 213CDI, 216CDI)
5. 741.408 - Sprinter кузов W903 (308D, 308CDI, 310D, 312D, 311CDI, 313 CDI)
6. 741.438 - BUS 309-310
7. 741.520 - BUS 407D-408D, 409D-410D
8. 741.527 - BUS 409D-410D
9. 741.540 - DB 507D-508D
10. 742.605 - внедорожный
11. 741.415-Спринтер 906w однокатковый
12. 741.415-Крафтер 30-35
13. Гелендваген(Gelandewagen) G-class

Минск

Цена: Договорная

Тип объявления:
Услуги, предлагаю

Торг: --

А Алексей

+375333097060