

Монтаж балконного козырька на верхних этажах в Алматы



Алматы, Казахстан

Одной из причин протекания балконного козырька является недостаточная гидроизоляция. Последствия: -от необходимости убирать воду на балконе, до отсыревания и разрушения бетонных плит. Зачастую кровля балкона попросту изнашивается. Не мало важным фактором также является- негативное воздействие внешней среды, а так же использование не качественного материала при монтаже кровли. Для того что бы избежать вышеперечисленных проблем, необходимо провести ремонт крыши балконного козырька, замены кровли, тщательно герметизировать место стыковки покрытия козырька и плиты дома. Причины, почему ремонт кровли нужно заказать именно у нас: Обратившись именно к нам, вы получите профессиональную помощь, за честную и приемлемую цену. При этом наша компания уже имеет не один год опыта в этой сфере. Также мы занимаемся ремонтами мягкой кровли, заменой асбоцементного шифера на проф-настил. Работаем по договору, цена с учетом материала, доставки, гарантии. Мы будем рады вам помочь!

Цена: **8 500 ₸**

Тип объявления:
Услуги, предлагаю

Торг: неуместен

Лищенко Владимир

328-98-20

Ул Тургут-Озалы 363