

Монтаж козырька над балконом

Алматы, Казахстан

Установка козырька над балконом, монтаж козырька над балконом

Установка козырька может решить проблемы:

Протекание крыши балкона (Крыша балкона течет)

Плесень и грибок на балконе

Течь на балконе

Вода на балконе

Разрушение балконной плиты

Часто после зимы у владельцев верхних квартир возникает проблема подтеков на стенах или потолке балкона, а также протекания воды сквозь крышу или стены балкона. Это может быть связано с повреждением гидроизоляции кровли, с повреждением гидроизоляции верхней плиты (крыши) балкона, с повреждением прилегающих конструкций и др. Для устранения данной проблемы устанавливают козырек.

Если не произвести монтаж козырька вовремя в будущем могут возникнуть следующие проблемы:

Протекание сквозь стены или потолок балкона воды

Появление со временем плесени и грибка

Разрушение отделочного слоя стен, потолка

Разрушение плит стены, плит перекрытия

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

5 лет на рынке

Более 3245 объектов выполнено

20 профессиональных промышленных альпинистов

Гарантия 2 года

Выезд, замеры и консультация Бесплатно!

Нам доверяют: Kcell, Activ, Lexus центр, аппарат акима Алматы, Comlux the aviation group, АТФ Банк, Esentai Mall, Банк ЦентрКредит, Апорт, Carlsberg Kazakhstan, Megalce, Hawaii аквапарк, СЭП, Цесна Банк, Банк ЦентрКредит и др.

Более 40 отзывов и благодарностей от ведущих компаний Казахстана (по запросу)

Звоните и записывайтесь сейчас!

Цена: **35 000 ₸**

Тип объявления:
Услуги, предлагаю

Торг: --

Капустин Александр

+ 7 (727) 329 78 39

ул. Пятницкого 73
